

АКТ

на обследование помещения кровли, чердачных и подвальных помещений

МКД по ул.М. Маннарора дом №2

с.Кумух

«25» сентября 2026

Произвели обследование кровли , остекления дверных проемов подъезда, лестничные площадки, отмостки , освещение подъездов, чердачные помещения находятся в удовлетворительном состоянии.

Акт подписали:

Председатель совета дома



Гаджиевой А.С.

Собственники



Ибрагимова С.О.